


Afficher le PCB en mode 3D


Votre PCB apparaît actuellement comme suit:




Pour visualiser le PCB en mode 3D, vous devez choisir dans le menu "**Actions**" le point de menu "**Avis 3D**", ou cliquer sur l'icône




Après un court temps de calcul, l'image suivante apparaît :



Vous pouvez faire pivoter le PCB dans tous les sens en appuyant le bouton de la souris **M1H** ou le déplacer avec **M2H**. Avec la roulette de la souris vous pouvez faire un zoom avant ou arrière.



Au dessous vous pouvez visualiser maintenant la structure du plan de masse et les pastilles thermiques...



Avec un double clic [M11](#) le PCB est roté automatiquement et durablement. Avec [M11](#) encore une fois vous pouvez quitter la rotation. Pendant la rotation vous pouvez intervenir avec [M1H](#). Dans la barre de navigateur à gauche vous pouvez placer des coches pour afficher les éléments visible ou invisible et marquer avec un clic [M1](#) en bleu le nom d'élément correspondant dans l'avis 3D.

Veuillez noter qu'un plan de masse **massif** (non quadrillé) ne peut être visualisé actuellement en mode 3D.